

Schadenereignis und Schadensvorgang:

Es handelt sich hier um einen Haftpflichtschaden. Das vorliegende Gutachten wurde von einem freien SV für den Geschädigten erstellt.

Für Ihre Überprüfung erhalten Sie:

- audavin-Abfrage
- audatex Reparaturkalkulation
- audatex Bewertung
- Gutachtentexte
- Bildsatz

Beteiligte Sachen:

PKW des Geschädigten – Audi A4

Anmerkungen:

Bildsatz ist erforderlich!!!

Die Bilder – **mit Angabe der vorgegebenen Originalnummer** – können mit in Ihre Ausarbeitung integriert werden!

Bitte beachten:

Jeder einzelne gestellte Überprüfungspunkt ist separat zu diskutieren und zu begründen! – zum Ergebnis textlich hinführen!

Kein Internet und kein audatex erforderlich!